


# OpenCom 100

Nr.: 007  
Stand: 12/04

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Nr. und Land      | #                              |
| Hard- und Software        | Firmware/Release: # Hardware # |
| Treiber und Applikationen | #                              |

## Thema: Klicken bei CTI50 und Soundkarte im PC

In der Systemsteuerung des Rechners in den Soundeinstellungen nachschauen.



Hier ist im Standart ein Sound eingestellt (klicken). Diesen Sound löschen !!!